

Expertise/diagnostic des désordres d'eaux pluviales Lotissement « Bois de Lague » - Saucats (33)



LE PROJET

Le lotissement « Bois de Lague » se situe sur la commune de Saucats. Celui-ci subit des problèmes d'inondation (voiries + parcelles loties).



OBJECTIFS

- Mettre en évidence les dysfonctionnement observés
- Analyse géologique et hydrogéologique
- Pose de piézomètre et suivi de nappe
- Vérification de l'ensemble des moyens d'infiltration des eaux pluviales sur l'ensemble des parcelles
- Vérification de l'absence de branchement « pirates » d'eaux pluviales dans le réseau de drain
- Faire des propositions de solutions réparatoires

CARACTÉRISTIQUES

- Maîtrise d'ouvrage : M. GARDES - Expert
- Entreprises : ECR Environnement
- Domaines d'activités ECR : Environnement
- Missions : Etude hydraulique
- Etudes et travaux : 2017 – 2018
- Surface : Environ 80 000 m²

