

# Réaménagement paysagé du site de Rosuel à Peisey-nancroix (73)



## ÉTAT EXISTANT

Dans le cadre de travaux de réaménagement paysagé, le bureau d'étude ARTER de Chambéry a mandaté ECR Environnement afin de réaliser le relevé topographique du site de Rosuel à Peisey-Nancroix. Il a été estimé à environs 12000m<sup>2</sup>.

## OBJECTIFS

- Réalisation d'un levé topographique de 12000m<sup>2</sup>,
- Réalisation d'un report cartographique,
- Livraison des données au format DWG et PDF.

## SITUATION AERIEENNE DE L'OPERATION




## CARACTÉRISTIQUES

- Maitrise d'Oeuvre : ARTER
- Domaines d'activité : Topographie
- Quantités :  
Surface: 12000M<sup>2</sup>  
Altitude : 1500/1600m

## CONTRAINTES MAJEURES RENCONTRÉES

- Du fait de l'altitude et de l'environnement enclavé du site, les signaux GPS avait du mal à passer,
- Certaines zones avec de fortes pentes.



**Contact :**  
 Pierre COLIN  
 Paysagiste concepteur HES  
 ARTER